

VECTOR OPTICS®

FRENZY USER MANUAL
RED DOT SIGHT

SPAIN

LEER ANTES DE USAR!

LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU RIFLE Y VISOR ANTES DE USAR. SIGA TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESTÁNDAR AL MANIPULAR SU RIFLE.

▼ Escanea el código QR para obtener más información sobre Vector Optics



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM




NO MIRE NUNCA DIRECTAMENTE AL SOL A TRAVÉS DE SU MIRA TELESCÓPICA (O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ÓPTICO). ESTO PODRÍA DAÑAR PERMANENTEMENTE SUS OJOS. ADEMÁS, ASEGÚRESE DE QUE SU RIFLE ESTÉ DESCARGADO Y APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA.

CONTENTS


INSTALACIÓN Y BASE	4
TORNILLOS	5
AJUSTE A CERO	6
INTERRUPTOR Y AJUSTE DE ILUMINACIÓN	6
REEMPLAZO DE BATERÍA	8
MANTENIMIENTO	8
ALMACENAMIENTO	9
RETÍCULA	10
GARANTÍA	11
NOTAS	13

INSTALACIÓN


TEK™ Red Dot Footprint




MAG-S Red Dot Footprint




MAG Red Dot Footprint



MAG Red Dot Footprint



VOD Red Dot Footprint



BASE

Este punto rojo de mira está diseñado para adaptarse a las correderas de pistolas equipadas con dispositivos ópticos ultracompactos. Utiliza una interfaz de instalación estándar de la industria y es compatible con bases que cumplen con ese estándar. El punto rojo de mira también puede aceptar monturas de instalación tipo Picatinny o de cola de milano compatibles con una base compatible. No utilice tornillos de instalación con un par de torsión superior a 16 pulgadas-libra.

TORNILLOS

#1

M3x0.5



#2

M3.5x0.6



#3

M3.5x0.6



#4

M4x0.7



LA LONGITUD EFECTIVA: 11MM

8MM

10MM

7MM

TIPO DE CABEZA: Light Tapered

Tapered

Tapered

Tapered

UNIDAD DE CABEZA: Torx T10

Torx T10

Torx T10

Torx T10

#5

M4x0.7



#6

#6-32x0.35



#7

#6-32x0.45



#8

#6-32x0.45



LA LONGITUD EFECTIVA: 8.5MM

7MM

9.5MM

9.5MM

TIPO DE CABEZA: Tapered

Tapered

Light Tapered

Light Tapered

UNIDAD DE CABEZA: Torx T10

Torx T10

Torx T10

Hexago

AJUSTE A CERO

Este punto rojo de mira cuenta con ajustes de elevación y deriva. Según la posición de impacto, es necesario ajustar la elevación y la deriva del punto rojo de mira. La elevación se ajusta verticalmente, usualmente en la parte superior del visor de prisma; la deriva se ajusta horizontalmente, usualmente en el lado derecho del visor de prisma. Después de instalar el punto rojo de mira, apunte al objetivo a 100 yardas. Dispare lentamente entre 3 y 5 rondas de munición de prueba de pequeño calibre. Ajuste los tornillos de elevación y deriva en la dirección en la que desee mover el punto de impacto. Si su punto de impacto está por debajo del objetivo, mueva hacia arriba hasta el punto cero. Si su punto de impacto está a la izquierda del objetivo, mueva hacia la derecha hasta el punto cero. Cada ajuste moverá el punto de impacto. Dispare otras 3 a 5 rondas de munición de prueba. Repita este proceso hasta que esté satisfecho con el punto de impacto en el objetivo.

INTERRUPTOR Y AJUSTE DE ILUMINACIÓN

Active el punto rojo de mira presionando la tecla de interruptor numérico ubicada en el lado izquierdo del mismo. El punto rojo de mira tiene 8 niveles de brillo visibles y 2 niveles de punto rojo nocturno. Mantenga presionada la tecla "+" durante 1 segundo para encender el punto rojo. Luego, continúe presionando la tecla "+" para aumentar el nivel de brillo del punto rojo. Mantenga presionada la tecla "-" para reducir el nivel de brillo del punto rojo. Mantenga presionada la tecla "-" durante más de 3 segundos para apagar el punto rojo de mira.

Autoajuste de sensibilidad a la luz (AUT): Algunos puntos rojos de mira tienen la etiqueta AUT, lo que indica el modo de autoajuste de sensibilidad a la luz. Después de encender el punto rojo de mira, mantenga presionada la tecla "+" durante más de 4 segundos para cambiar del control manual al modo de autoajuste de sensibilidad a la luz. El brillo del punto rojo se ajustará automáticamente según la iluminación ambiental.


Si el punto rojo de mira no tiene una tecla de iluminación separada para encender o apagar, una vez que se instala la batería, el punto rojo de mira se encenderá automáticamente y ajustará el brillo según la iluminación ambiental. Al colocar la cubierta protectora, el punto rojo de mira con gestión inteligente de energía maximizará la vida útil de la batería. La duración de la batería puede variar según el uso, las condiciones ambientales y la intensidad del ajuste. Asegúrese siempre de colocar la cubierta protectora cuando no esté utilizando el punto rojo de mira para maximizar la vida útil de la batería.

Iluminación de detección dinámica (MOS): Si el punto rojo de mira está equipado con este sistema, se activará al detectar cualquier movimiento y se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad.

Alimentación solar: Cuando la batería se agote, permite que el punto rojo de mira siga funcionando. Aún podrá controlar manualmente la intensidad del punto rojo presionando las teclas "+" o "-".

REEMPLAZO DE BATERÍA

El punto rojo de mira funciona con una batería de botón CR2032. Si el punto rojo comienza a oscurecerse o no se enciende, es necesario reemplazar la batería. Para reemplazar la batería CR2032, afloje los dos tornillos con la llave hexagonal suministrada, retire el punto rojo de mira de la base, luego saque la batería vieja, reemplace con una batería nueva y vuelva a ensamblar el punto rojo de mira.



Si el punto rojo de mira tiene una ubicación lateral de la batería, afloje primero los dos tornillos del compartimiento de la batería y saque la bandeja, reemplace con una nueva batería CR1632 orientada con el polo positivo "+" hacia arriba, luego empuje la bandeja y ajuste los tornillos.

MANTENIMIENTO

Si bien su punto de mira rojo es extremadamente resistente, es un dispositivo de precisión que requiere un mantenimiento adecuado y cuidadoso.

- Al limpiar las lentes, sople primero la suciedad y el polvo, o use un pincel suave para lentes. Las huellas dactilares y los lubricantes se pueden eliminar con papel para limpiar lentes o un paño de algodón suave y limpio humedecido con líquido limpiador para lentes.

- Todas las partes móviles del punto de mira rojo están lubricadas de manera permanente. No intente lubricarlas.
- Excepto por limpiar la suciedad o las huellas dactilares ocasionalmente con un paño suave, no es necesario realizar tareas de mantenimiento en la superficie exterior del punto de mira rojo.
- Utilice la tapa de la lente para protección siempre que sea posible.

ALMACENAMIENTO

Evite almacenar su punto de mira prismático en lugares calurosos, como el interior de un automóvil en climas cálidos. El calor puede afectar negativamente los lubricantes y los sellos. Se recomienda almacenarlo en el maletero del vehículo, en una caja de armas o en un armario. No exponga la lente frontal a la luz solar directa, ya que esto puede provocar daños debido al efecto de concentración de la luz solar.



- *Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.*
- *Si se ingiere o se introduce en el cuerpo la batería, busque atención médica inmediatamente.*
- *El uso indebido o abuso de las baterías puede causar fugas, incendios o explosiones.*
- *Por favor, deseche las baterías usadas de manera oportuna.*

RETÍCULA

Dot Size



3MOA Red Dot



5MOA Green Dot



6MOA Red Dot

Multi Reticle (If applicable)



Circle + Crosshair Dot

40MOA Circle



Crosshair Circle

52MOA Crosshair



Standard Dot

2MOA RED Dot

MANTENGA PRESIONADA LA TECLA "+" DURANTE MÁS DE 3 SEGUNDOS PARA CAMBIAR LOS PATRONES DE LA RETÍCULA. PARA OBTENER MÁS DETALLES, ESCANEE EL CÓDIGO QR O VISITE EL ENLACE: <https://youtu.be/idij2atdv9Q>



VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY

Los productos de la serie Continental, Taurus, Paragon, Scrapper y Frenzy se encuentran dentro de nuestra garantía de por vida. Si su producto con garantía de por vida está dañado o defectuoso, lo repararemos o reemplazaremos de manera gratuita según los estándares. Si no podemos reparar su producto dañado, lo reemplazaremos con un producto completamente nuevo. Estamos orgullosos de nuestros productos y le garantizamos que le brindaremos una atención continúa y le ofreceremos una experiencia de compra satisfactoria. Puede confiar en nuestro servicio de garantía de por vida T-VIP.

- Garantía de por vida completa e ilimitada.
- Responderemos en 1 día laborable.
- Reparación o reemplazo gratuito.
- La garantía sigue vigente después de la transferencia del producto.
- No se necesita factura o recibo.
- No haremos preguntas sobre temas que no sean el producto, sin embargo, apreciamos sus comentarios.



- Pagaremos el costo de envío de devolución del producto.

Esta garantía no cubre la pérdida, robo, daños intencionales, mal uso, uso indebido o modificaciones del producto. Esta garantía no se aplica a componentes electrónicos o baterías.

Para obtener más información sobre el servicio de garantía, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente en línea service@vectoroptics.com para obtener instrucciones de devolución. Si necesita devolver un producto, asegúrese del envío y conserve los registros de seguimiento. No seremos responsables de su producto hasta que nuestro equipo de servicio al cliente lo haya recibido. Para productos que no se compraron directamente de nosotros, comuníquese con el distribuidor local para obtener información de garantía correspondiente.

Cualquier garantía debe registrarse y completar los términos de la garantía a través del enlace o escaneando el código QR.

warranty.vectoroptics.com

Le agradecemos su compra. Cuídese y disfrute al máximo!

NOTAS

NOTAS

NOTAS

FRENZY

RED DOT SIGHT

Manual # Frenzy Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

