

 **VICTOPTICS**

USER MANUAL

S Line 1in Superior

FRANÇAIS

SOI

Manual # VI Series
2024122901



LISEZ-LE AVANT D'UTILISER!!!

LISEZ ET COMPRENEZ LE CONTENU DU MANUEL DE VOTRE ARME À FEU ET DE VOTRE LUNETTE. SUIVEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS ET PROCÉDURES DE SÉCURITÉ STANDARD LORS DE L'UTILISATION DE L'ARME À FEU.



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- NE REGARDEZ JAMAIS LE SOLEIL À TRAVERS LA LUNETTE (OU TOUT AUTRE INSTRUMENT OPTIQUE). CELA PEUT ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT VOS YEUX.
- ASSUREZ-VOUS QUE LES ARMES À FEU SONT DÉCHARGÉES ET POINTÉES DANS UNE DIRECTION SÛRE.

SCHÉMA DES FONCTIONS DU PRODUIT



1 Miroir

2 Déviation

3 Hauteur

4 Boucle d'énergie

5 Les lunettes

6 Éclairage interrupteur
Boîte de batterie

7 Focus objectif

RÉGLAGE DE LA FOCALÉ DE L'OCULAIRE

L'oculaire est conçu pour fournir une focale rapide et précise à une certaine distance de sortie. L'oculaire se focalisera plus rapidement que votre œil ne peut compenser toute imprécision dans votre réglage.

Régalez votre lunette à la plus grande puissance de grossissement et réglez la parallaxe sur l'infini. Tournez le anneau de mise au point vers l'extérieur jusqu'à ce que la réticule soit complètement floue. Regardez à travers la lunette un fond uni. Tournez l'anneau de mise au point de l'oculaire jusqu'à ce que la réticule elle-même soit parfaitement nette et claire. Après avoir effectué votre réglage, vérifiez-le rapidement.

MONTAGE

La lunette est installée sur le fusil au moyen d'une paire de bagues de lunette ou d'un support de lunette monobloc. Utilisez des bagues de lunette de qualité ou un support conçu pour s'adapter à votre fusil particulier. La lunette doit être montée sans toucher ni le canon ni le carcan. Pour des raisons de sécurité, laissez au moins 7,62 cm de distance entre la lunette et vos yeux lors du tir. Faites glisser la lunette vers l'avant ou vers l'arrière pour obtenir la bonne distance de sortie qui vous permet de voir tout le champ de vision.

Tournez la lunette dans les bagues, assurez-vous que le motif de la réticule est vertical/horizontal par rapport à votre ligne de mire et que le réglage d'élévation est en haut. Serrez tous les vis de montage pour fixer fermement la lunette sur le fusil.



Ne serrez pas trop le support, sinon vous risquez d'endommager votre lunette. Le couple maximal pour les vis de la base du support est de 30 pouces-livres (2,5 pieds-livres ou 3,4 Nm).

RÉGLAGE DU GROSSISSEMENT

Pour changer le grossissement, tournez simplement l'anneau de sélection de la puissance, choisissez la puissance souhaitée selon la préférence du tireur et alignez le nombre avec le point d'index. Un grossissement plus faible offre un champ de vision plus large et une image plus claire. C'est utile pour le tir à faible luminosité, à courte distance et pour les cibles mobiles.

Un grossissement plus élevé doit être réservé pour le tir de précision à longue distance, qui a un champ de vision plus étroit et une image plus sombre.

RÉGLAGE À ZÉRO

La lunette d'optique est dotée de réglages d'élévation et de correction latérale (windage) que l'on peut ajuster à l'aide des doigts avec des clics audibles.

En se référant au point d'impact, vous devrez ajuster les deux tours de réglage, celui de l'élévation et celui du windage. L'élévation correspond au réglage vertical (montée et descente), généralement situé au sommet de la lunette. Le windage est le réglage horizontal (gauche à droite), habituellement à droite de la lunette.

La lunette d'optique propose un réglage de windage et d'élévation de 1/10 MIL ou 1/5 MIL avec des clics audibles, ce qui signifie qu'un clic déplace le point d'impact de 1 cm à 100 mètres ou de 1 cm à 50 mètres (0,36 pouce à 100 yards ou 0,36 pouce à 50 yards).

Après avoir monté la lunette, posez l'arme sur un support solide et visez un objectif à 50 yards de distance. Tirez lentement un petit groupe de 3 à 5 balles sur votre objectif. Ajustez les vis de correction latérale et d'élévation dans la direction où vous souhaitez déplacer l'impact des balles.

Si vos impacts sont en dessous de votre point de visée, tournez le bouton vers le haut pour effectuer la mise à zéro. Si vos impacts sont à gauche de votre point de visée, tournez le bouton vers la droite (R) pour effectuer la mise à zéro. Chaque clic d'ajustement déplace le point d'impact. Tirez un autre groupe de 3 à 5 balles pour le test. Répétez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du point de visée.

KOREKCJA PARALAKSY

La lunette d'optique est dotée d'un réglage de la tour de mise au point de l'objectif qui vous permet d'ajuster l'image de la cible pour obtenir une netteté maximale et de réajuster la plage sans parallaxe, pour toute plage allant de 100 yards à l'infini.

Pour modifier la plage de mise au point en fonction de la distance de la cible, il suffit de tourner la tour de mise au point de l'objectif et d'aligner le numéro avec le point d'indice de distance.

La mise au point finale consiste à regarder à travers la lunette pour vérifier si la cible est parfaitement mise au point. Si ce n'est pas le cas, vous devez tourner légèrement la tour de mise au point latérale jusqu'à ce que l'image de la cible soit au maximum de netteté. Un autre contrôle final de la mise au point consiste à regarder à travers la lunette, à bouger légèrement la tête en avant et en arrière tout en regardant s'il y a un déplacement du réticule sur la cible (parallaxe). Si un tel déplacement est observé, vous devez tourner légèrement la tour de mise au point latérale jusqu'à ce que le déplacement disparaisse.



A TITRE D'INFORMATION SEULEMENT:

QU'EST-CE QUE LA PARALLAXE? VEUILLEZ VISITER :

ALLUMAGE ET RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

Le bouton de réglage de l'éclairage, situé sur le côté gauche de la lunette, contrôle le niveau d'intensité. Il éclaire tout ou une partie de la réticule. La lunette a 6 niveaux d'intensité rouge et vert. Tournez le bouton pour allumer l'éclairage. En continuant de tourner le bouton, vous ajusterez le niveau d'intensité. Vous pouvez ajuster le niveau d'intensité à 6, qui est le réglage le plus brillant. Mettez le bouton sur « R/G » pour éteindre l'éclairage.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

L'éclairage de votre lunette est alimenté par une pile bouton CR2032 lithium.

Pour insérer, retirer ou remplacer la batterie : Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Retirez la



batterie usagée du compartiment de la batterie. Insérez une nouvelle batterie d'un fabricant de renommée avec le côté positif (+) vers le haut. Vissez le couvercle du compartiment de la batterie.



Should the illumination grows dim or not turn on, you will need to exchange the battery.

ÉTANCHÉITÉ, RÉSISTANCE À L'EAU ET ANTI-BROUILLARD

La lunette est purgée à l'azote pour éliminer toute trace d'humidité interne et dispose également d'un joint torique pour empêcher l'entrée de poussière ou d'humidité.

ENTRETIEN

Votre lunette, bien qu'incroyablement résistante, est un instrument de précision qui mérite des soins raisonnables et prudents.

- Lors du nettoyage de l'objectif, soufflez d'abord toute la saleté et la poussière, ou utilisez une brosse à objectif douce. Les empreintes digitales et les lubrifiants peuvent être enlevés avec un tissu pour objectifs ou un morceau de coton doux et propre, humidifié avec un liquide nettoyant pour objectifs.
- Toutes les pièces mobiles de la lunette sont lubrifiées de manière permanente. N'essayez pas de les lubrifier.
- Au centretien n'est nécessaire sur la surface extérieure de la lunette, sauf pour enlever occasionnellement la saleté ou les empreintes digitales avec un tissu doux.
- Utilisez des capuchons pour objectifs chaque fois que c'est pratique.


STOCKAGE

Évitez de stocker la lunette dans des endroits chauds, tels que l'habitacle des véhicules par temps chaud. Les températures élevées pourraient avoir un effet négatif sur les lubrifiants et les produits d'étanchéité. Le coffre d'un véhicule, une armoire à fusils ou un placard sont préférables. Ne laissez jamais la lunette où les rayons du soleil peuvent entrer directement dans l'objectif.

Des dommages peuvent résulter de la concentration (effet de lentille brûlante) des rayons du soleil.

MOTIF DE LA RÉTICULE

VNM-1 MIL



- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile-puce.
- **MORT** : ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile-puce avalée peut causer des brûlures chimiques internes en moins de 2 heures.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Demandez immédiatement des soins médicaux si une pile est soupçonnée avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.
- L'utilisation ou l'abus incorrects de la pile peuvent entraîner une fuite, un incendie ou une explosion.

GARANTIE D'UN AN

Votre produit VictOptics est garanti sans défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat par le premier propriétaire. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit gratuitement, selon notre choix. Si nous ne pouvons pas réparer votre produit, nous le remplacerons par un produit de condition physique égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte, une manipulation inadéquate, une perte, un vol, des dommages intentionnels ou des dommages esthétiques. La batterie n'est pas couverte par cette garantie. De plus, cette garantie est nulle et non avenue si une modification ou un entretien sont effectués par quelqu'un d'autre que VictOptics. Cette garantie n'est pas transférable.

Pour les produits non achetés directement auprès de nous, veuillez contacter le concessionnaire local pour obtenir les informations de garantie applicables.

Toute garantie doit être enregistrée et les termes complets de la garantie sont disponibles via le lien :

WARRANTY.VECTOROPTICS.COM

